


注意!



薪ストーブや暖炉が原因の火災が増えています!! 煙突の位置や施工方法を今一度確認しましょう

下呂市消防本部



施工禁止例 (悪い例)

施工例 (良い例)



煙突の施工方法でご不明な点がございましたら、ストーブ施工業者又は最寄りの消防署へ連絡してください。

【問い合わせ先】 下呂市消防本部

- ★中消防署 0576-25-4888
- ★北消防署 0576-52-3519
- ★南消防署 0576-34-0119
- ★小坂分署 0576-62-3536