

点検箇所一覧(全校区)

令和7年12月18日更新

色なし : 検討中・未定

: 対策済み (完了)

: 対策中 (○)

: 対策予定 (△)

学校	年度	管理区分	路線名	位置	要望		番号	進捗状況
小坂小	H26	県	下呂小坂線	振興事務所～大島橋	幅員が狭い、防護柵が無い、カーブで下り坂のため冬期危	通学路の変更(市)	5	検討中(市)
	H26	県	湯屋温泉線	赤沼田地内	谷からの出水があり危険、停留所付近の道路が狭い	道路改良+歩道設置	9	R3年度から道路拡幅工事中
	H26	県	湯屋温泉線	湯屋	停留所付近の道路が狭い	バス停移設(市)	10	検討中
	H30	県	湯屋温泉線	ニコニコ荘付近	停留所付近の道路が狭い	警戒標識設置済、バスを広い待避所に停留してもらう	H26-10	市にてバス停移設を検討
	H30	県	下呂小坂線	郷石原	一部区間に防犯灯未設置	道路照明灯修理・防犯灯設置	12	防犯灯は市で設置を検討中
小坂中	R2	県	湯屋温泉線	赤沼田～落合の区間	道路拡幅、二車線化要望	学校から児童への指導	1	R3年度から道路拡幅工事中
	R2	市	市道赤沼田～湯屋線 (サイクリングロード)	湯屋団地北側～交差点間	幅員狭く車両通行時危険	地元見守りなどソフト対策	2	地元・学校関係者と連携し実施を検討していただく
	R4	県	湯屋温泉線	赤沼田橋付近	横断歩道がない	横断先の対面に歩道がないため歩道設置可能か調査が必要	3	歩行者待場の設置スペースが無い。公安委員会との調整が必要(横断歩道の可否による)
	R4	市	赤沼田1号線	神明神社前	横断歩道がない	横断先の対面に歩道がないため歩道設置可能か調査が必要	4	未定
萩原小	H26	県	下呂小坂線	跡津公民館バス停付近	歩道が無く、バス停までの通行が危険	退避場整備	45	バス停の位置を変更検討
	H30	市	桜町桜洞線	清風高校横踏切	踏切が狭く通学に支障がある	警戒標識の設置	H26-50	令和5年度完了未予定
	H30	市	萩原花池線	旧萩原南保育園南	道路幅員が狭く歩道がなく危険である	道路改良	H26-52	R5測量委託完了、令和7年工事予定
	R5	市	上之田森線	全線	歩道と車道の区別が分かりにくい、車のスピードが速い	すき屋以南の区画線引き直し	1	区画線工事 施工中
	R5	市	朝霧線	建協第二駐車場～朝霧体育館	交通量が多く、歩道がないため危険	区画線の設置、金子宅横私道との交差点にカーブミラー設置	2	区画線工事 施工中
馬瀬小	H26	県	257号	数河地内	路肩が狭い、防護柵が無い、幅員狭小が分かりにくい	路肩舗装(路肩幅の拡幅)	13	R5年度より歩道設置工事開始
	R4	県	257号	桂林寺～馬瀬診療所	歩道が無く、道幅も狭いので徒歩通学圏内生徒もスクールバスを利用している	歩道の設置	1	同上
萩原南中	H29	市	旭野下田線	(株)飛騨フォレスト付近	道路と路肩に段差があり危険	路側埋戻し・区画線引き直し	4	区画線工事 施工中
	R3	市	萩原花池線・萩原上段線	みなみこども園南側三叉路	道幅がせまく、見通しが悪い。	交差点部分をカラー化して注意を促す。		検討中
	R3	市	萩原花池線	松ヶ瀬公園南側三叉路	仮設の歩道を常設にする。	道路改良工事		萩小H30 15と同じ
	R5	県	主要地方道下呂小坂線	弘栄工務店～市道旭野下田線	歩道が無くなっている。幅員も狭いため自転車通学の子供が危険	歩道の設置は現実的ではないため、通学路の変更を検討	4	
宮田小	H27	市(学)	国道41号	宮田簡易郵便局付近	三叉路を横断する際に通行車両も多く危険	通学路変更、警戒標識設置	1	検討中
	R1	国	国道41号	赤岩信号機・同横断歩道	信号無視して通過していく車両があり危険		8	下呂署対応？
	R1	国	国道41号	今井谷より高山方面の歩道(山手側)	歩道がないため歩道を設置してほしい	歩道設置には用地買収が伴うため長期的な取り組みが必要	9	通学路の指定状況の確認願います。R41とする場合は、別途相談下さい。
	R7	市	大ヶ洞中央線	宮田小学校	歩道が無いため歩道を設置してほしい。	道路改良(歩道設置)		検討中
尾崎小	H27	市(学)	宮萩原線、四美辻高原線	尾崎小学校付近	横断歩道の設置	通学路のルート変更	9	検討中
萩原北中	H28	県	下呂小坂線	佐藤渡辺付近	T字交差点で交通量も多く歩行者に危険	路肩カラー化	5	通学路変更検討
	H28	市	四美辻野上線 中垣内線	熊崎銘木店前	三叉路の見通しが悪い	樹木の剪定	9	所有者へ依頼
	H28	市	//	//	//	区画線の補修	//	対策未定

点検箇所一覧(全校区)

令和7年12月18日更新

色なし : 検討中・未定
 : 対策済み (完了)
 : 対策中 (○)
 : 対策予定 (△)

学校	年度	管理区分	路線名	位置	要望		番号	進捗状況
下呂小	H27	市	中原東1号線	火打(火打集会場先)	落石が発生しており危険	調査のうえ落石対策を検討(細かい石)	51	経過観察
	H30	市	森3号線	野中石油裏	道路幅員狭く危険	道路改良	H26-39	対策未定
	H30	国	国道41号	東上田バス停	バス停前後に防護柵なく危険	歩道が広いため、車両進入防止のバリカー設置	34	歩車道境界ブロックの延伸を検討(R5時点)
	R2	市	中原中央19号線	駅前公衆トイレ付近	防犯カメラの設置	防犯カメラ設置	3	来年度以降に設置を検討
	R6	市	市道森6号線	奥村クリニック前	通行車両のスピードが速く、歩行者・自転車共に危険	市一区画線およびグリーン帯の施工	1	時期未定
	R6	市	市道小川11号線・2号線	ひまわり薬局交差点前後	通学路だが交通量が多く、保育園バスも通る道で狭いので、拡幅をしてほしい。2号線が坂道のため、下ってくる車の速度が速い。また、歩道がなく危険。グリーン帯の設置やゾーン30の指定を希望。	市一区画線やグリーン帯、交差点のカラー化を施工。ただし、警察と協議していく必要がある。警察ゾーン30の指定については、条件があるため要確認。用地の関係もあるため、拡幅は難しい。		時期未定
	R6	県	県道432号門和佐瀬戸線	和佐グラウンド口の通学バス乗降場	下校時にバス停で降車したあと、横断するため危険。	市・学校一下校時の降車場所を和佐グラウンド側にするなどの変更を検討。		下呂小学校と学校教育課で協議予定
上原小	H27	県	下呂白川線	和川 田口(上原郵便局前)	街路灯が無く道路が暗い	区－防犯灯設置	38	区－検討中
	H27	県	下呂白川線	和川 田口(JAひだ 上原支店付近)	幅員が狭く歩道が無い	歩道設置	39	予備設計済、R7年度に詳細設計予定
	R2	県	下呂白川線	大前鉄夫宅前	生徒が横断し通学するため危険	学校から児童への指導 地域で見守り活動	1	見守り活動の継続
	R2	県	下呂白川線	門和佐バス停付近	緑石なくバス停集合時危険	バス停付近の待場を検討中	4	詳細設計済、R7年度に用地買収
下呂中	H28	国	41号	下呂トンネル～益田清掃社車庫付近	歩道部に灯りが無い区間がある	区－防犯灯設置	18	区－検討(下呂市補助金利用?)
	H28	市(学)	森96号線	東上田交差点付近	交通量が多く車道を自転車を通る際に危険	PTA、学校・歩道を通行する、自転車通学者への指導(現状で歩道を自転車が通行可能)	20	中学校へ対する指導等(下呂警察署)
	R3	市	東上田1号線	歩道橋から順徳碑付近	自転車通学路のコンクリート板が、経年劣化により損傷が激しく、ひび割れ、陥没、段差等あり、危険である。	目地塗り、段差補正		R3段差補正完了・目地についてはR5年度以降対策予定
	R3	市	小川10号線	ローソン小川付近	横断歩道の引き直し、左右の確認標識及び、大型確認ミラーの設置を要望します。	舗装修繕後、横断歩道の引き直し。左右確認標識の設置		関係機関と協議の上検討(舗装修繕)
	R3	市	小川14号線	小川神社付近	停止線引き直しの要望。	停止線は不可なので、白線の引き直し、登り口にポールの設置		R5年度以降対策予定(区画線)
	R3	市	小川20号線	大淵タイヤ向かい付近	停止線引き直しの要望。	白線の引き直し、注意看板の設置		R5年度以降対策予定(区画線)
竹原小	H26	県	乗政下呂停車場線	材木市場	幅員が狭い、歩道が無い	道路改良＋歩道設置	21	道路拡幅＋歩道整備 設計済み R7年度から用地買収
	R1	市	〃	〃	〃	ガードパイプ・ゼブラの拡張	〃	県の工事に伴い、周辺の安全対策工事を検討中
竹原中	H29	市	乗政1号線	三ツ石橋付近	落石や崩壊が多く発生	ネットの補修及びネットの延伸	7	経過観察
	H29	市	〃	〃	〃	落石防護柵の設置及び浮石の除去	〃	経過観察
	R3	県	乗政下呂停車場線	宮地橋バス停～島平バス停までの一部区間	歩道がない区間があり、交通量が多いうえに見通しが悪く危険である。	横断歩道設置、グリーン帯の設置、表示看板設置、生徒への交通指導	21と同じ	道路拡幅＋歩道整備 設計済み R7年度から用地買収
	R3	県	農免農道	鳳凰橋～野尻向かう一部区間	市道から農道へ一旦停止を市内で通行する車があるので、停止線・停止表示の設置を要望。	停止線等については、現状では厳しいので農道が全線開通したのち再検討する。地域への注意喚起		
	R6	市・県	県道442号白草山公園線 市道御厩野5号線	県道と市道の交差点	付近の道路上を流れる雨水の量が多いと、排水が間に合わずあふれ出てくる。	実際の状況が詳しく分からないため、今後様子を見る必要あり。 考えられる対策としては、県道に沿って流れる水路の上流にある水門で水量を調整するか、グレーチングの追加。		経過観察

点検箇所一覧(全校区)

令和7年12月18日更新

色なし : 検討中・未定

: 対策済み (完了)
 : 対策中 (○)
 : 対策予定 (△)

学校	年度	管理区分	路線名	位置	要望		番号	進捗状況
金山小	H27	県	国道256号	戸部(金森鐵工所から乙姫橋付近)	車両と歩道の間に防護柵が無い	車両用防護柵設置	22	通学路指定区間(バス停まで)はガードパイプ設置済。その他区間は必要性等を勘案して検討
	H27	市	渡祖師野線	東沓部(沓部橋付近)	落石があり危険	落石防護柵設置	25	対策未定
	H30	市	十王坂線	十王坂交差点	道路幅が狭く、国道からの車とのすれ違いが危険	模型式注意喚起看板(安全坊や)の設置	40	検討中
	R1	市	市道川東線	スーパーさかえや前交差点	スーパーさかえや前の交差点は交通量が多く、見通しが悪い ため危険である	T字マーク、減速マークの設置	2(H27 №32)	R5年度以降対策予定
	R1	市	市道下原町中切線	中橋付近	川側のフェンスに空間があり危険であるまた中橋へ入る交差点は通行量が多く安全対策が必要である	立ち入り禁止看板の設置	3(H27 №28)	対策未定(R5.2.8現地確認するも場所が不明)
	R1	市	市道下原町中切線	中橋付近	川側のフェンスに空間があり危険であるまた中橋へ入る交差点は通行量が多く安全対策が必要である	門扉設置	〃	対策未定(R5.2.8現地確認するも場所が不明)
	R1	市	〃	〃	〃	グリーン帯の設置	〃	R5施工中
	R1	市	市道下原線	大船渡医院付近交差点	三叉路の角度が悪く、見通しが悪い ため危険	道路改良	7	対策未定
	R3 緊急	県	関金山線	大谷戸バス停付近	通行する車がスピードを出しすぎている 過去には横断歩道で止まった車に後続車が追突する事故も発生している。	赤色回転灯の設置	1	下呂署対応？
	R3	県	関金山線	大谷戸バス停付近	〃	センターラインを黄色へ変更	〃	下呂署対応？
	R3	市	中宮前洞線・和田尾崎線	八幡神社付近交差点	スピードを出す車、一時停止をしない車が多い また峠へ向かう道は幅員が狭く危険	外側線内側にグリーン帯設置	2	R5施工中
	R3	市	中宮前洞線・十王坂井尻線	南消防署裏三叉路	長洞峠から下りてきた交差点に横断歩道がなく危険 ガードポール付近の見通し悪く危険	通学路変更	3	未定
	R3	市	中宮前洞線・十王坂井尻線	南消防署裏三叉路	長洞峠から下りてきた交差点に横断歩道がなく危険 ガードポール付近の見通し悪く危険	外側線の引きなおし、グリーン帯の設置	〃	R5施工中
	R3	市	〃	〃	〃	速度上限を30km/hへ変更	〃	30kmへ変更済み(下呂署)停止線位置変更予定(建設課)
	R3	市	〃	〃	〃	国道41号線にガードパイプを設置し、通学路変更を検討	〃	未定
	R3	県	256号	船野下バス停	児童が横断歩道がない場所を横断しているため危険	地元見守りなどソフト対策	6	下呂署対応？
	R3	県	256号	KYB工場から北東付近	船野バス停からカーブに差し掛かるまでの区間が危険	横断歩道位置を検討	7	歩道設置設計済、公安と調整済。 R7年度に用地測量
	R3	県	〃	〃	〃	道路改良+歩道設置	〃	歩道設置設計済、公安と調整済。 R7年度に用地測量
	R3	市	愛宕松葉野線	金山小体育館と運動場の間	児童クラブが開設されると、体育館と運動場の往来が多発するため、注意喚起が必要	路面標示設置	8	R5年度以降対策予定
	R7	国	41号	三輪神社先	歩道幅が狭いので、歩行者や自転車とのすれ違い時など危険	縁石をガードパイプに変更し、歩道拡張を検討		
	R7	国	〃	消防団金山方面隊第二分団 第四部消防詰所先	〃	土地を買収し歩道を拡張、又は反射材等を使用して視認性向上を検討		
金山中	R7	県	256号	地藏堂バス停付近	通学路等の看板もなく、スピードを出した車が通り危険	道路標示(横断歩道手前のカラー化)、看板設置を検討		
	R7	市	上沓部線、渡祖師野線、打尾上沓部線	上沓部公民館付近	道路幅が狭く歩車道の区別もない。 大型車両の通行も多いため危険。	グリーン帯、区画線の設置		