


軸方向耐荷重試験要領図

－ 3号（ $\phi 500$ ）用－

（単位 mm）



注) 本要領図は試験治具の取付け方法及び位置関係を示すもので製品の形状とは一部異なる部分がある