


金山地域① 金山① 土砂・洪水災害ハザードマップ

この地図は、住民同士で話し合い作成した地図です。この地図を見やすい場所に掲示するとともに、普段から家族や友人と話し合うことで災害に備えましょう。

裏面もご覧ください



避難場所などの連絡先

指定緊急避難場所(兼指定避難所)
 金山リバーサイドスポーツセンター
 金山町金山911番地1 TEL32-3300

下呂市
 金山振興事務所 TEL32-2201(代)
 下呂市役所 危機管理課 TEL24-2222(代)
 下呂市役所 建設課 TEL53-2010(代)

岐阜県
 下呂土木事務所 河川砂防課 TEL52-3111(代)
 岐阜県庁 砂防課 TEL058-272-8621

指定緊急避難場所(兼指定避難所)
金山リバーサイドスポーツセンター
 震災:○ 土砂:○ 浸水:×

- #### ハザードマップの中の凡例
- 【危険箇所】 豪雨時に出水、冠水のおそれのある箇所
 - 【危険箇所】 土砂災害のおそれのある箇所
 - 【危険箇所】 土石流が流れた箇所
 - 一時(いつと)避難場所(屋内) ※一時的に避難可能です
 - 一時(いつと)避難場所(屋外) ※一時的に避難可能です
 - 指定緊急避難場所(兼指定避難所)
 - 防災行政無線 屋外拡声子局
 - 避難ルート

浸水想定基準

Level.1	時間雨量(mm)	降雨時間(分)	確率年(治水目標規模)	計画雨量(mm)
馬瀬川	13	964	1/50年	※214

参考図書 / 県: 水害危険情報図 ※Level.1到達時間内の降雨量

Level.2	時間雨量(mm)	降雨時間(分)	確率年(治水目標規模)	計画雨量(mm)
馬瀬川	-	-	1/1000年以上	667mm/2日

参考図書 / 岩屋ダム管理所: 木曾川水系馬瀬川(岩屋ダム下流)浸水想定図 ※Level.2到達時間内の降雨量

土砂災害特別警戒区域
 建築物に損壊が生じ、住民に大きな被害が生じるおそれがある区域

土砂災害警戒区域
 土砂の影響は受けるが、建物の損壊まではないと考えられる区域