

金山地域7 菅田3区 土砂・洪水災害ハザードマップ

この地図は、住民同士で話し合い作成した地図です。この地図を見やすい場所に  
掲示するとともに、普段から家族や友人と話し合うことで災害に備えましょう。

裏面もご覧ください

- 土砂災害特別警戒区域

建築物に損壊が生じ、住民に大きな被害が生じるおそれがある区域
- 土砂災害警戒区域

土砂の影響は受けるが、建物の損壊まではないと考えられる区域

浸水想定基準

Level.1

Level.2

県公表情報による浸水想定範囲を示しています。

| Level.1 | 時間雨量<br>(mm) | 降雨時間(分) | 確率年<br>(治水目標規模) | 計画雨量<br>(mm) |
|---------|--------------|---------|-----------------|--------------|
| 菅田川     | 65           | 73      | 1/30年           | ※79          |

参考図書／県：水害危険情報図 ※Level.1到達時間内の降雨量

| Level.2 | 時間雨量<br>(mm) | 降雨時間(分) | 確率年<br>(治水目標規模) | 計画雨量<br>(mm) |
|---------|--------------|---------|-----------------|--------------|
| 菅田川     | 124          | 73      | 1/1000年以上       | ※151         |

参考図書／県：水害危険情報図 ※Level.2到達時間内の降雨量

- ハザードマップの中の凡例
- 【危険箇所】豪雨時に出水、冠水のおそれのある箇所
- 【危険箇所】土砂災害のおそれのある箇所
- 【危険箇所】土石流が流れた箇所
- 一時(いつとき)避難場所(屋内)  
※一時的に避難可能です
- 一時(いつとき)避難場所(屋外)  
※一時的に避難可能です
- 指定緊急避難場所(兼指定避難所)
- 防災行政無線 屋外拡声子局
- 避難ルート

避難場所などの連絡先

指定緊急避難場所(兼指定避難所)

菅田公民館

金山町菅田桐洞701番地1 TEL33-2001

下呂市

金山振興事務所 TEL32-2201(代)

下呂市役所 危機管理課 TEL24-2222(代)

下呂市役所 建設課 TEL53-2010(代)

岐阜県

下呂土木事務所 河川砂防課 TEL52-3111(代)

岐阜県庁 砂防課 TEL058-272-8621

指定緊急避難場所  
(兼指定避難所)  
菅田公民館へ

震災:× 土砂:○ 浸水:○