


金山地域 Ⅷ 菅田4区 土砂・洪水災害ハザードマップ

この地図は、住民同士で話し合い作成した地図です。この地図を見やすい場所に
掲示するとともに、普段から家族や友人と話し合うことで災害に備えましょう。

裏面もご覧ください



- 土砂災害特別警戒区域**
建築物に損壊が生じ、住民に大きな被害が生じるおそれがある区域
- 土砂災害警戒区域**
土砂の影響は受けるが、建物の損壊まではないと考えられる区域

避難場所などの連絡先		
指定緊急避難場所(兼指定避難所)		
菅田公民館		
金山町菅田桐洞701番地1	TEL33-2001	
金山リバーサイドスポーツセンター		
金山町金山911番地1	TEL32-3300	
下呂市		
金山振興事務所	TEL32-2201(代)	
下呂市役所 危機管理課	TEL24-2222(代)	
下呂市役所 建設課	TEL53-2010(代)	
岐阜県		
下呂土木事務所 河川砂防課	TEL52-3111(代)	
岐阜県庁 砂防課	TEL058-272-8621	

- ハザードマップの中の凡例
- 【危険箇所】豪雨時に出水、冠水のおそれのある箇所
 - 【危険箇所】土砂災害のおそれのある箇所
 - 【危険箇所】土石流が流れた箇所
 - 一時(いつとき)避難場所(屋内)
※一時的に避難可能です
 - 一時(いつとき)避難場所(屋外)
※一時的に避難可能です
 - 指定緊急避難場所(兼指定避難所)
 - 防災行政無線 屋外拡声子局
 - 避難ルート

指定緊急避難場所
(兼指定避難所)
金山リバーサイド
スポーツセンターへ
震災:○ 土砂:○ 浸水:×