

金山地域13 菅田9区 土砂・洪水災害ハザードマップ

この地図は、住民同士で話し合い作成した地図です。この地図を見やすい場所に掲示するとともに、普段から家族や友人と話し合うことで災害に備えましょう。

裏面もご覧ください

ハザードマップの中の凡例

- 【危険箇所】 豪雨時に出水、冠水のおそれのある箇所
- 【危険箇所】 土砂災害のおそれのある箇所
- 【危険箇所】 土石流が流れた箇所
- 一時(いっとき)避難場所(屋内) ※一時的に避難可能です
- 一時(いっとき)避難場所(屋外) ※一時的に避難可能です
- 指定緊急避難場所(兼指定避難所)
- 防災行政無線 屋外拡声子局
- 避難ルート

避難場所などの連絡先

指定緊急避難場所(兼指定避難所)
 菅田公民館
 金山町菅田桐洞701番地1 TEL33-2001

下呂市
 金山振興事務所 TEL32-2201(代)
 下呂市役所 危機管理課 TEL24-2222(代)
 下呂市役所 建設課 TEL53-2010(代)

岐阜県
 下呂土木事務所 河川砂防課 TEL52-3111(代)
 岐阜県庁 砂防課 TEL058-272-8621

浸水想定基準

Level.1 Level.2

県公表情報による浸水想定範囲を示しています。

Level.1	時間雨量(mm)	降雨時間(分)	確率年(治水目標規模)	計画雨量(mm)
菅田川	65	73	1/30年	※79

参考図書/県: 水害危険情報図 ※Level.1到達時間内の降雨量

Level.2	時間雨量(mm)	降雨時間(分)	確率年(治水目標規模)	計画雨量(mm)
菅田川	124	73	1/1000年以上	※151

参考図書/県: 水害危険情報図 ※Level.2到達時間内の降雨量

土砂災害特別警戒区域
 建築物に損壊が生じ、住民に大きな被害が生じるおそれがある区域

土砂災害警戒区域
 土砂の影響は受けるが、建物の損壊まではないと考えられる区域

