


# 金山地域27 谷合区 土砂・洪水災害ハザードマップ

この地図は、住民同士で話し合い作成した地図です。この地図を見やすい場所に掲示するとともに、普段から家族や友人と話し合うことで災害に備えましょう。

裏面もご覧ください



- 土砂災害特別警戒区域**  
建築物に損壊が生じ、住民に大きな被害が生じるおそれがある区域
- 土砂災害警戒区域**  
土砂の影響は受けるが、建物の損壊まではないと考えられる区域

### 避難場所などの連絡先

**指定緊急避難場所(兼指定避難所)**  
東第一体育館  
金山町祖師野224番地1

**下呂市**  
金山振興事務所 TEL32-2201(代)  
下呂市役所 危機管理課 TEL24-2222(代)  
下呂市役所 建設課 TEL53-2010(代)

**岐阜県**  
下呂土木事務所 河川砂防課 TEL52-3111(代)  
岐阜県庁 砂防課 TEL058-272-8621

### 浸水想定の基準

**Level.2 (想定最大規模)**

岩屋ダム管理所公表情報による浸水想定範囲を示しています。

Level.2	時間雨量 (mm)	降雨時間(分)	確率年 (治水目標規模)	計画雨量 (mm)
馬瀬川	-	-	1/1000年以上	667mm/2日

参考図書/岩屋ダム管理所:木曾川水系馬瀬川(岩屋ダム下流)浸水想定図  
※浸水想定図の表記対象箇所は、河川域を除く部分のみとなります。

- ### ハザードマップの中の凡例
- 【危険箇所】 豪雨時に出水、冠水のおそれのある箇所
  - 【危険箇所】 土砂災害のおそれのある箇所
  - 【危険箇所】 土石流が流れた箇所
  - 一時(いつとき) 避難場所(屋内)  
※一時的に避難可能です
  - 一時(いつとき) 避難場所(屋外)  
※一時的に避難可能です
  - 指定緊急避難場所(兼指定避難所)
  - 防災行政無線 屋外拡声子局
  - 避難ルート

**指定緊急避難場所**  
(兼指定避難所)  
東第一体育館へ  
震災:○ 土砂:○ 浸水:○