


下呂温泉街土砂・洪水災害ハザードマップ【日本語版】

長い間、雨が続きたり、短い時間にたくさん雨が降ると、以下のような現象が発生することがあります。

土石流



大雨により、岩石や土砂が、水と一緒に、一気に谷や川を下る現象。谷や川のそばでは注意が必要です。



↑地図上の表記

がけ崩れ



大雨で地面に水がしみ込み、斜面が突然崩れ落ちる現象。斜面が急な地域では注意が必要です。



↑地図上の表記

滞在している宿泊施設の場所をハザードマップで確認しましょう。旅行中に災害が起きた時は、滞在している宿泊施設のスタッフに相談しましょう。必要に応じて避難しましょう。災害についての情報を取得しましょう。

便利なアプリ

Safety tips
災害時情報提供アプリ (観光庁監修)



↑NHK WORLD




↑アップストアアプリ ↑IOSアプリ




↑岐阜県国際交流わか

電話番号情報

- 下呂市役所 0576-24-2222
- 下呂市総合観光案内所 0576-25-4711
- 下呂市観光交流センター 0576-20-4146
- 下呂温泉旅館協同組合 0576-25-2541
- 下呂温泉観光協会 0576-24-1000
- 下呂温泉合掌村 0576-25-2239
- 下呂温泉病院 0576-23-2222
- 下呂温泉交番 0576-25-2002

緊急時！ 火災・救急は、**119** 警察へは、**110**



土砂災害特別警戒区域
建築物に損壊が生じ、住民に大きな被害(命の危険)が生じるおそれがある区域

土砂災害警戒区域
土砂の影響は受けるが、建物の損壊まではないと考えられる区域

↑地図上の表記

ハザードマップの中の凡例

- 【危険箇所】 豪雨時に出水、冠水のおそれのある箇所
- 【危険箇所】 土砂災害のおそれのある箇所
- 一時(いっとき) 避難場所(屋内)
※一時的に避難可能です
- 一時(いっとき) 避難場所(屋外)
※一時的に避難可能です
- 指定緊急避難場所(兼指定避難所)
- 防災行政無線 屋外拡声子局
- 避難ルート

長い間、雨が続きたり、短い時間にたくさん雨が降った時は、飛騨川の洪水にも注意が必要です。

- Level1・・・1/50年規模の雨が降った場合の洪水浸水想定区域
- Level2・・・1/1000年規模の雨が降った場合の洪水浸水想定区域

縮尺 1 : 7800

↑地図上の表記