

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|----------|------|--------|-------|
| 登録番号 | 下呂008 | 下呂市「空き家紹介制度」物件情報 | | | 登録日 | 2017/2/6 | | | |
| 分類 | 住宅 | 契約内容 | 売却 | 交渉 | 間接型 | | | | |
| 物件所在地 | 下呂市夏焼 | | | | | | 売却価格 | 600 万円 | |
| 希望価格 | | | | | | | | | |
| 物件の概要 | 土地・建物の面積 | | 建築構造 | 木造 | | 建築年 | 不明 | | |
| | 土地 | 323.96 m ² | 補修要否 | 多少の補修必要 | | 経過年数 | | | |
| | 建物 | 1階 | 156.16 m ² | 補修費用負担 | 入居者負担 | | | | |
| | | | 坪 | | | | | | |
| | 建物 | 2階 | 59.5 m ² | | | | | | |
| | | | 坪 | | | | | | |
| | 間取り | 1階 | 居間 | 3 部屋 | 8 畳 | 10 畳 | 8 畳 | 台所 有 | 8 畳 |
| | | | 洋室 | 0 部屋 | | | | | 風呂 有 |
| | | | 和室 | 3 部屋 | 6 畳 | 6 畳 | 6 畳 | | トイレ 有 |
| | | | その他 | | | | | | |
| 2階 | | 洋室 | 0 部屋 | | | | | | |
| | | 和室 | 2 部屋 | 9 畳 | 7.5 畳 | | | | |
| その他 | | | | | | | | | |
| 利用状況 | 放置 | 4 年 | | | | | | | |
| 設備状況 | 電気 | 引き込み済み | | | | | | | |
| | ガス | プロパンガス | | | | | | | |
| | 風呂 | 灯油 | | | | | | | |
| | 水道 | 上水道 | | | | | | | |
| | 下水道 | 浄化槽 | | | | | | | |
| | トイレ | 水洗 | 洋式 | | | | | | |
| | 車庫 | 有 | 1 台 | 物置 | 無 | | | | |
| | 庭 | 有 | | その他 | | | | | |
| アスベスト | アスベスト(石綿)使用調査の記録の有無 | | 無 | | | | | | |
| | アスベスト(石綿)使用調査の内容等 | | | | | | | | |
| 耐震診断 | 耐震診断の有無 | | 無 | | | | | | |
| | 耐震診断の内容 | | | | | | | | |
| 主要の施設距離等 | 駅 | 9.0 km | 警察署 | 8.4 km | 公園 | 18.8 km | | | |
| | バス停 | 0.2 km | 保育園 | 7.7 km | スーパー | 6.7 km | | | |
| | 市役所 | 8.5 km | 小学校 | 2.1 km | ホームセンター | 7.4 km | | | |
| | 病院 | 9.8 km | 中学校 | 7.4 km | コンビニ | 6.0 km | | | |
| | 消防署 | 7.8 km | 公営温泉 | 9 km | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 特記事項 | 土蔵2階建て 有り 離れ2階建て 有り 駐車場スペース5台分 | | | | | | | | |