

下呂市水質検査結果月報 令和5年7月（下呂地域）  
浄水水質検査結果

事業名		下呂市上水道	竹原簡易水道	竹原簡易水道	中山簡易水道	中原東簡易水道	門和佐簡易水道	下呂東部簡易水道	和川簡易水道	久野川簡易水道	大林給水施設	三ツ瀨給水施設
採水月日		7月19日	7月19日	7月19日	7月19日	7月19日	7月19日	7月19日	7月19日	7月19日	7月19日	7月19日
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
水源種別		表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水
浄水場名		下呂浄水場	宮地浄水場	乗政浄水場	中山浄水場	中原東浄水場	門和佐浄水場	下呂東部浄水場	和川浄水場	久野川浄水場	大林浄水場	三ツ瀨浄水場
項目名	採水場所	個人宅横 少ヶ野	野中石油横 宮地	個人宅横 乗政	個人宅横 保井戸	焼石駅前トイレ横 焼石	個人宅横 門和佐	小万場橋横 野尻	鳥屋ヶ野口橋横 夏焼	○かりの里 久野川	個人宅横 小川(大林)	三ツ瀨公民館 三ツ瀨
	採水時刻	9:30	10:20	9:40	9:55	11:05	11:00	10:00	10:40	10:15	9:10	10:50
水質基準値	気温	31.0℃	30.0℃	28.0℃	29.0℃	29.0℃	28.0℃	30.0℃	28.0℃	27.0℃	26.0℃	29.0℃
	水温	21.0℃	23.7℃	24.0℃	23.1℃	28.1℃	24.8℃	24.5℃	28.5℃	24.9℃	27.8℃	28.3℃
基1	一般細菌	集落数が100/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.0mg/L	1.0mg/L	0.8mg/L	1.2mg/L	1.3mg/L	1.2mg/L	1.3mg/L	2.0mg/L	1.8mg/L	1.8mg/L
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.4mg/L	0.3mg/L未満	0.4mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.7mg/L	0.3mg/L未満
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1(24℃)	6.9(25℃)	7.3(26℃)	7.1(25℃)	6.8(25℃)	6.8(26℃)	7.2(26℃)	6.7(25℃)	6.9(24℃)	7.0(25℃)
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
基51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
—	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4mg/L	0.2mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.2mg/L	0.1mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

検査機関: ㈱総合保健センター

下呂市水質検査結果月報 令和5年7月（下呂地域）  
 クリプトスポリジウム指標菌検査・クリプトスポリジウム検査（原水）

事業名	下呂市上水道	下呂市上水道	竹原簡易水道	竹原簡易水道	中山簡易水道	中原東簡易水道	門和佐簡易水道	下呂東部簡易水道	和川簡易水道	久野川簡易水道	大林給水施設	
採水月日	7月18日	7月18日	7月18日	7月18日	7月18日	7月18日	7月18日	7月18日	7月18日	7月18日	7月18日	
天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
水源種別	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	
浄水場名	下呂浄水場	下呂浄水場	宮地浄水場	乗政浄水場	中山浄水場	中原東浄水場	門和佐浄水場	下呂東部浄水場	和川浄水場	久野川浄水場	大林浄水場	
項目名	採水場所	滝谷取水口 東上田	飛驒川取水口 東上田	着水井 宮地	着水井 乗政	西ヶ洞谷 保井戸	取水地点 火打	着水井 門和佐	取水地点 御厩野	取水口 蛇之尾	取水口 久野川	原水給水栓 小川(大林)
	採水時刻	8:50	8:30	10:35	9:40	10:20	11:20	11:30	10:10	11:05	10:50	9:40
	気温	28.0℃	26.0℃	30.0℃	29.0℃	33.0℃	33.0℃	32.0℃	29.0℃	31.0℃	30.0℃	26.0℃
	水温	17.2℃	17.3℃	18.2℃	14.7℃	18.4℃	20.3℃	19.5℃	16.7℃	18.9℃	20.0℃	17.4℃
—	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
—	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
指1	大腸菌	5.2MPN/100mL	5.2MPN/100mL	2.0MPN/100mL	4.1MPN/100mL	1.0MPN/100mL	38MPN/100mL	18MPN/100mL	1.0MPN/100mL	7.5MPN/100mL	1.0MPN/100mL	3.0MPN/100mL
指2	嫌気性芽胞菌	0CFU/100ml	0CFU/100ml	0CFU/100ml	0CFU/100ml	0CFU/100ml	1CFU/100ml	1CFU/100ml	0CFU/100ml	0CFU/100ml	1CFU/100ml	0CFU/100ml

事業名	三ツ淵給水施設	
採水月日	7月18日	
天候	晴	
水源種別	表流水	
浄水場名	三ツ淵浄水場	
項目名	採水場所	着水井 三ツ淵
	採水時刻	11:50
	気温	33.0℃
	水温	20.0℃
—	クリプトスポリジウム	不検出
—	ジアルジア	不検出
指1	大腸菌	4.1MPN/100mL
指2	嫌気性芽胞菌	1CFU/100ml

検査機関: ㈱総合保健センター