

下呂市水質検査結果月報 令和6年8月（下呂地域）

浄水水質検査結果

事業名			下呂市上水道	竹原簡易水道	竹原簡易水道	中山簡易水道	中原東簡易水道	門和佐簡易水道	下呂東部簡易水道	和川簡易水道	久野川簡易水道	大林給水施設	三ツ瀨給水施設	
採水月日			8月20日	8月20日	8月20日	8月20日	8月20日	8月20日	8月20日	8月20日	8月20日	8月20日	8月20日	
天候			曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
水源種別			表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	
項目名	浄水場名		下呂浄水場	宮地浄水場	乗政浄水場	中山浄水場	中原東浄水場	門和佐浄水場	下呂東部浄水場	和川浄水場	久野川浄水場	大林浄水場	三ツ瀨浄水場	
	採水場所		個人宅横 少ヶ野	野中石油横 宮地	個人宅横 乗政	個人宅横 保井戸	焼石駅前トイレ横 焼石	個人宅横 門和佐	小万場橋横 野尻	鳥屋ヶ野口橋横 夏焼	〇かりの里 久野川	個人宅横 小川(大林)	三ツ瀨公民館 三ツ瀨	
	採水時刻		9:25	11:20	11:00	9:45	10:45	12:10	11:10	11:30	10:10	10:20	10:30	
	水質基準値		気温		25.0℃	26.0℃	25.0℃	26.0℃	26.0℃	25.0℃	26.0℃	24.0℃	23.0℃	26.0℃
			水温		25.7℃	27.8℃	28.0℃	27.3℃	32.0℃	26.0℃	28.0℃	31.3℃	30.4℃	29.5℃
基1	一般細菌	集落数が100/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.7mg/L	1.0mg/L	1.0mg/L	1.3mg/L	1.6mg/L	1.3mg/L	0.8mg/L	2.0mg/L	1.6mg/L	0.9mg/L	2.3mg/L	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.4mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L	0.3mg/L	0.5mg/L	0.7mg/L	0.3mg/L未満	0.5mg/L	
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2(26℃)	7.0(25℃)	7.3(26℃)	7.4(25℃)	6.8(26℃)	6.8(26℃)	7.2(26℃)	6.6(25℃)	7.1(26℃)	7.2(25℃)	7.2(25℃)	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	
基51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	
—	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L	0.1mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

検査機関:㈱総合保健センター

クリプトスポリジウム指標菌検査(原水)

事業名			竹原簡易水道	中山簡易水道	門和佐簡易水道
採水月日			8月20日	8月20日	8月20日
天候			曇り	曇り	曇り
水源種別			表流水	表流水	表流水
項目名	浄水場名		乗政浄水場	中山浄水場	門和佐浄水場
	採水場所		着水井 乗政	西ヶ洞谷 保井戸	着水井 門和佐
	採水時刻		10:50	9:55	11:50
	気温		24.0℃	26.0℃	25.0℃
	水温		16.5℃	21.3℃	21.0℃
指1	大腸菌		32MPN/100mL	14MPN/100mL	2400MPN/100mL
指2	嫌気性芽胞菌		0CFU/100ml	0CFU/100ml	5CFU/100ml

検査機関:㈱総合保健センター