

小学校校舎耐震状況

学校名	棟名称	建築年月	保有面積	耐震基準	診断年度	診断結果 のIs値	改修後 のIs値	改修状況
萩原小学校	管理・普通 北校舎	S52.03	3,243	旧	H7	0.41	0.82	H18補強済み
	(給油室)	H09.03	68	新				改修不要
	(渡り廊下 東)	H06.09	17					
	(渡り廊下 西)	H05.08	29					
	(渡り廊下 西)	H05.08	18	新				改修不要
	普通教室棟 西校舎	S43.03	1,091	旧	H7	0.37	0.92	H14補強済み
		S52.03	236			0.37	0.92	
		S52.04	98			0.37	0.92	
	普通教室棟 東校舎	S43.03	347	旧	H7	0.33	0.95	H14補強済み
		S49.09	344			0.33	0.95	
S52.03		71	0.33			0.95		
宮田小学校	管理・普通・特別教室棟	S61.03	1,982	新				改修不要
	給食室棟	S61.03	233	新				
尾崎小学校	管理・普通・特別教室棟	S63.03	2,252	新				改修不要
	給食室棟	S63.03	246	新				
小坂小学校	管理・普通・特別教室棟	S55.03	2,201	旧	H8	0.24	0.76	H21補強済み
		S55.12	1,842					
下呂小学校	普通教室棟	H22.11	2,861	新				H22新築
	管理・普通・特別教室棟	S54.12	3,345	旧	H9	0.29	0.76	H21補強済み
竹原小学校	管理・普通・特別教室棟	S47.03	1,240	旧	H10	0.40	0.76	H23補強済み
		S47.06	1,250	旧	H10	0.40	0.76	
上原小学校	管理・普通・特別教室棟	H01.03	2,098	新				改修不要
		H01.03	162	新				
中原小学校	管理・普通・特別教室棟	S59.03	1,823	新				改修不要
金山小学校	管理・普通・特別教室棟	S56.04	3,242	旧	H17	0.23	0.81	H22補強済み
下原小学校	管理・普通・特別教室棟	S54.07	2,288	旧	H17	0.45	0.76	H24-H25補強済み
菅田小学校	管理・普通・特別教室棟	S52.03	783	旧	H18	0.26	0.76	H23-H24補強済み
		S52.07	1,013	旧	H18	0.26	0.76	
東第一小学校	管理・普通・特別教室棟	S49.03	812	旧	H18	0.34	0.75	H23-H24補強済み
		S49.06	1,010	旧	H18	0.34		
馬瀬小学校	管理・特別教室棟	H03.03	486	新				改修不要
	渡り廊下	H03.03	31	新				
	特別・普通教室棟	H03.03	1,000	新				
	給食室棟	H03.03	139	新				

中学校校舎耐震状況

学校名	棟番号	建築年月	保有面積	耐震基準	診断年度	診断結果 Is値	改修後 のIs値	改修状況
萩原南中学校	管理・普通・特別教室棟	S57.08	4,256	新				改修不要
萩原北中学校	管理・普通・特別教室棟	S59.08	1,890	新				改修不要
	特別教室棟	S59.08	255	新				
	管理・普通・特別教室棟	S59.08	968	新				
小坂中学校	普通・特別教室棟	S60.07	3,230	新				改修不要
	特別教室棟	S61.03	250	新				
	附属棟	S61.03	180	新				
下呂中学校	普通教室棟	S44.01	989	旧	H8	0.28	0.78	H22補強済み
	管理・普通・特別教室棟	S53.01	1,597	旧	H10	0.51	0.75	H23-H24補強済み
	管理・普通・特別教室棟	S53.08	914	旧	H11	0.42	0.75	
	管理・普通・特別教室棟	S53.08	520	旧	H11	0.42	0.75	
	特別教室棟	S62.02	337	新				改修不要
竹原中学校	管理・普通・特別教室棟	S52.03	1,841	旧	H11	0.33	0.76	H23-H24補強済み
	管理・普通・特別教室棟	S56.01	599	旧	H11	0.73		改修不要
金山中学校	普通・特別教室棟	S46.03	1,500	旧	H11	0.26	0.78	H12,H13補強済み
	管理・普通・特別教室棟	S46.08	2,470	旧	H11	0.26	0.78	
馬瀬中学校	普通教室棟	S58.03	2,039	新				改修不要
	給食室棟	S58.03	113	新				

小学校屋内運動場耐震状況

学校名	棟番号	建築年月	保有面積	耐震基準	診断年度	診断結果 のIs値	改修後 のIs値	改修状況
萩原小学校	屋内運動場	S43.09	801	旧	H10	0.86		H24-H25改築済み
宮田小学校	屋内運動場	S53.11	905	旧	H17	0.38	0.87	H24-H25補強済み
尾崎小学校	屋内運動場	S55.12	710	旧	H10	0.36	0.83	H23-H24補強済み
小坂小学校	屋内運動場	S55.03	817	旧	H8	0.24	0.76	H21補強済み
下呂小学校	屋内運動場	S44.10	834	旧	H18	0.38		H23-H24改築済み
		S62.10	110	新				
竹原小学校	屋内運動場	S48.03	593	旧	H12	0.85		H24-H25改築済み
		S62.10	80	新				
上原小学校	屋内運動場	H08.10	775	新				改修不要
	地域・学校連携施設	H08.10	284					
	屋内運動場	H08.10	270					
中原小学校	屋内運動場	S60.02	729	新				改修不要
	地域・学校連携施設	S60.02	231					
金山小学校	屋内運動場	S60.03	1,128	新				改修不要
	渡り廊下	S60.03	36					
下原小学校	屋内運動場	S62.03	1,111	新				改修不要
菅田小学校	屋内運動場	S58.03	930	新				改修不要
東第一小学校	屋内運動場	S53.12	940	旧	H18	0.30	0.91	H23-H24補強済み
馬瀬小学校	屋内運動場	H04.03	643	新				改修不要

中学校屋内運動場耐震状況

学校名	棟番号	建築年月	保有面積	耐震基準	診断年度	診断結果 のIs値	改修後 のIs値	改修状況
萩原南中学校	屋内運動場	S58.03	1,533	新				改修不要
	格技場	H01.12	265					
萩原北中学校	屋内運動場	S57.02	1,017	新				改修不要
	武道場	H01.12	255					
	渡り廊下	H01.12	29					
小坂中学校	屋内運動場	S61.03	987	新				改修不要
下呂中学校	屋内運動場	S62.02	1,314	新				改修不要
竹原中学校	屋内運動場	S60.02	1,048	新				改修不要
	クラブハウス	S60.02	204					
	格技場	H06.03	442					
金山中学校	屋内運動場	S48.01	1,748	旧	H8	1.32		改修不要
馬瀬中学校	屋内運動場	S59.01	1,031	新				改修不要