

豪雨の爪痕

突然襲ってきた自然災害。各地域で河川の氾濫や土砂崩れが発生し、一瞬にして市民の日常を奪いました。6月28日からの大雨により被害のあった箇所（一部）を写真で振り返ります。

1



1. 小坂川の氾濫
(小坂町赤沼田、赤沼田大橋付近)
2. 飛騨川の増水
(萩原町上呂、浅水大橋付近)
3. 道路に土砂流入
(金山町中切、国道41号)
4. 田んぼへ土砂流入
(萩原町尾崎)
5. 災害現場を視察する岐阜県知事ら
(小坂町落合、がんだて公園)
6. 豪雨により発生した土砂崩れ
(夏焼、県道下呂白川線)

自然災害の怖さ

7. 林道が水であふれる

(金山町戸部、厚曽林道)

8. 河川の氾濫により

遊歩道に引っかかる流木

(小坂町落合、がんだて公園)

9. 道路に土砂流入

(久野川、市道中原西3号線)

10. 畦畔の崩壊

(小坂町大洞、田ノ野農地)

11. 道路の崩壊

(小坂町落合、県道濁河温泉線)

12. 飛騨川の増水

(湯之島、河川敷)

13. 濁流により流木が溜まる

(金山町下原、飛騨川)

